



JP

gen vlakken aangegeven.

Bevestiging stabilisatievlakken en stokhoesjes.

Bij de vlakken 4, 6, 10 en 12 kun je het beste eerst het stabilisatievlak aan het draagvlak vastnaaien. Daarna kun je een reep spinnakerdoek - dat dienst doet als stokhoesje - links en rechts aan de hiervoor gemaakte naad vastnaaien. Bij de overige segmenten kun je in één keer stabilisatievlak en stokhoesje (een dubbelgevouwen reepje spinnakerdoek) vastnaaien.

De montage van de stokken en het in elkaar zetten.

Nu kunnen we alle vliegerdelen op de grond uitspreiden en alle aan elkaar grenzende D-ringetjes met een touwtje aan elkaar knopen. Vervolgens schuiven we de stokken erin. Op tekening 4 staat aangegeven hoe de verbinding tussen de in horizontale richting vastgenaaide D-ringetjes met de staanders tot stand gebracht wordt. Wacht met het op lengte maken van de stokken tot de gehele vlieger in elkaar zit. Je kunt de stokken aan het

op maat te zagen uiteinde, voorlopig even vastmaken met een touwtje. Verbind vlak 1 met een touwtje met vlak 9. Doe hetzelfde met vlak 3 en 7. De D-ringen kunnen dan niet meer van de stokken losraken. Schuif op de uiteinden van de kortste staander op de grens van vlak 18 en 11 twee doppen met oog zoals aangegeven op tekening 6. Lijm een stokje in deze dop vast, dat 4 cm uitsteekt en dat zó dik is dat deze in de spreidstok kan schuiven. Schroef aan één kant van de 4 spreidstokken een leidingklem vast